

Пруток				
марка	диаметр	длина	вес	
БрАЖ	16	1100-1713	51,4	24шт
БрАЖ	16	1610↑	7,3	3шт/пучок
БрАЖ	16	3000	22,5	5шт
БрАЖ	18	1960,3000- ≈3050	38,3	22шт
БрАЖ	18	880	1,8	1шт
БрАЖ	20	≈2500–2770	103,1	17шт/вал
БрАЖ	20	1595,1880-2415	24,4	5шт/вал
БрАЖ	20	1885–2685	20,4	4шт/пучок
БрАЖ	20	2350,2360,2740	17,1	3шт/пучок
БрАЖ	20	2190, 2570	10,6	2шт/пучок
БрАЖ	20	2184, 2783	11,4	2шт/пучок
БрАЖ	20	715-763	14	8шт/пакет(≈по1, 8кг)
БрАЖ	22	950, инв-2695	149,7	27шт
БрАЖ	22	1994-2772	105,5	16шт
БрАЖ	22	2182-2544	88,1	13шт
БрАЖ	22	1616-2216	22,7	4шт/пучок
БрАЖ	22	754, 807	4,4	2шт/пучок(2,2+ 2,0)
БрАЖ	23	2550-3110	53	6шт
БрАЖ	25	3000↓	126	12шт×10,5
БрАЖ	25	3000↑	21,2	2шт×10,6
БрАЖ(Мц)	25	1503	6,2	1шт
БрАЖ(Мц)	25	728	2,6	1шт
БрАЖ	28	378	1,7	1шт
БрАЖ	30	2950-≈3000↑	203,2	13шт
БрАЖ	30	624,635-932	16,4	4шт/4,9+4,7+3,4 +3,3
БрАЖ	30	363-455	11,7	5шт/2,7+2,5+2,4+2, 2+1,9
БрАЖ	30	1961	10,5	1шт

БрАЖ	30	1957	10,2	1шт
БрАЖ	30	995	5,4	1шт
БрАЖ	30	953	5,2	1шт
БрАЖ	30	933	5	1шт
БрАЖ	32	887, ≈890	10,4	2шт×5,2
БрАЖ*	32	642	3,8	1шт
БрАЖ	35	3000↑	238,2	11шт
БрАЖ	35	3000↑	213,3	10шт
БрАЖ	35	3041	21,3	1шт
БрАЖ	35	2524	17,7	1шт
БрАЖ	35	2255	15,9	1шт
БрАЖ	35	1838	13	1шт
БрАЖ	35	1463	10,3	1шт
БрАЖ	35(37)	403	3,2	1шт q
БрАЖ	35	378	2,6	1шт
БрАЖ	38	590	4,8	1шт
БрАЖ	38	462	3,8	1шт
БрАЖ	38	344	2,8	1шт
БрАЖ	38	330	2,8	1шт
БрАЖ	40	800↑	458,2	60шт/2пакета по30шт
БрАЖ	40	800↑	309	38шт/ящик
БрАЖ	40	800↑	78	10шт×7,8
БрАЖ	40	≈1010–≈1020	48,2	5шт/9,8+9,7(2)+ 9,5(2)
БрАЖ	40	800↑	46,2	6шт×7,7
БрАЖ	40	3000	28,4	1шт
БрАЖ	40	3000	28,3	1шт
БрАЖ	40	1224	11,3	1шт
БрАЖ	40	991	9,2	1шт
БрАЖ	40	989	9,2	1шт
БрАЖ	40	980	9,2	1шт
БрАЖ	40	993	9,1	1шт
БрАЖ	40	980	9,1	1шт
БрАЖ	40	965	9,1	1шт
БрАЖ	40	993	9	1шт
БрАЖ	40	954	8,7	1шт
БрАЖ	40	925	8,7	1шт
БрАЖ	40	800↑	7,9	1шт

БрАЖ	40	788	7,3	1шт
БрАЖ	40	694	6,3	1шт
БрАЖ	40	666	6,2	1шт
БрАЖ	40	647	6,1	1шт
БрАЖ	40	626	5,9	1шт
БрАЖ	40	505	4,7	1шт
БрАЖ	40	433	4	1шт
БрАЖ	40	427	4	1шт
БрАЖ	40	408	3,8	1шт
БрАЖ	40	полезной402	3,7	1шт
БрАЖ	40	348	3,4	1шт
БрАЖ	40	346	3,4	1шт
БрАЖ	40	340	3,4	1шт
БрАЖ	40	335	3,2	1шт
БрАЖ	40	331	3,2	1шт
БрАЖ	40	328	3,2	1шт
БрАЖ	40	327	3,2	1шт
БрАЖ	40	341	3,1	1шт
БрАЖ	40	316	3	1шт
БрАЖ	40	316	3	1шт
БрАЖ	40	297	3	1шт
БрАЖ	40	289	3	1шт
БрАЖ	40	302	2,9	1шт
БрАЖ	40	286	2,8	1шт
БрАЖ	40	258	2,6	1шт
БрАЖ*q	40	173	1,6	1шт
БрАЖ	40	96	0,9	1шт
БрАЖ	42	696	7,2	1шт
БрАЖ	45	1000↑	128	10шт×12,8кг
БрАЖ	45	1000↑	90,3	7шт×12,9кг
БрАЖ(Мц)	45	295-305	83,2	25шт×3,4
БрАЖ	45	1000↑	75,6	6шт×12,6кг
БрАЖ	45	800↑	69,3	7шт×9,9
БрАЖ	45	1000↑	50,8	4шт×12,7кг
БрАЖ	45	1000↑	38,1	3шт×12,7кг
БрАЖ	45	3000	36	1шт[35,6]
БрАЖ	45	348-351	29,6	7шт×4,2

БрАЖ	45	800↑	29,4	3шт×9,8
БрАЖ	45	800↑	28,8	3шт×9,6
БрАЖ	45	800↑	20,4	2шт×10,2
БрАЖ	45	800↑	20	2шт×10,0
БрАЖ	45	800↑	19,4	2шт×9,7
БрАЖ	45	1000↑	12,6	1шт
БрАЖ	45	709	8,9	1шт
БрАЖ	45	670	8,4	1шт
БрАЖ	45	399	5,2	1шт
БрАЖ	45	полезной346	4,1	1шт
БрАЖ	45	331	4,1	1шт
БрАЖ	45	330	4,1	1шт
БрАЖ	45	309	4	1шт
БрАЖ	45	300	3,7	1шт
БрАЖ	45	300	3,6	1шт
БрАЖ	45	300	3,6	1шт
БрАЖ	45	291	3,5	1шт
БрАЖ	45	288	3,4	1шт
БрАЖ	45	274	3,4	1шт
БрАЖ(Мц)	45	302	3,2	1шт
БрАЖ	45	264	3	1шт
БрАЖ	45	полезной235	2,9	1шт
БрАЖ	48	1203	15,9	1шт
БрАЖ	48	622	8,3	1шт
БрАЖ	50	800↑	115,2	9шт×12,8
БрАЖ	50	324-357	48	1шт/5,0(3)+4,8(4)+4,6(3)
БрАЖ	50	3000	43,2	1шт
БрАЖ	50	инв	41,6	9шт/5,0+4,8(4)+4,6+4,4(2)+4,0
БрАЖ	50	800↑	37,8	3шт×12,6
БрАЖ	50	2000	28,8	1шт
БрАЖ	50	куски111-146	16,2	8шт/2,2(2)+2,0(5)+1,8
БрАЖ	50	629	9	1шт
БрАЖ	50	полезной575	9	1шт
БрАЖ	50	465	6,8	1шт
БрАЖ	50	450	6,6	1шт

БрАЖ	50	445	6,6	1шт
БрАЖ	50	453	6,6	1шт
БрАЖ	50	445	6,4	1шт
БрАЖ	50	440	6,4	1шт
БрАЖ	50	429	6,4	1шт
БрАЖ	50	398	5,8	1шт
БрАЖ	50	398	5,8	1шт
БрАЖ	50	384	5,6	1шт
БрАЖ	50	383	5,6	1шт
БрАЖ	50	375	5,6	1шт
БрАЖ	50	367	5,3	1шт
БрАЖ	50	370	5,2	1шт
БрАЖ	50	355	5,2	1шт
БрАЖ	50	355	5,2	1шт
БрАЖ	50	353	5,2	1шт
БрАЖ	50	350	5,2	1шт
БрАЖ	50	350	5,2	1шт
БрАЖ	50	346	5	1шт
БрАЖ	50	340	5	1шт
БрАЖ	50	338	5	1шт
БрАЖ	50	317	4,7	1шт
БрАЖ	50	325	4,6	1шт
БрАЖ	50	315	4,6	1шт
БрАЖ	50	314	4,6	1шт
БрАЖ	50	297	4,3	1шт
БрАЖ	50	287	4,1	1шт
БрАЖ	52	123-185	25,4	10шт/3,1+3,0+2,9+2,7(2)+2,6(2,6)+2,4(2)+2,2
БрАЖ	52,5	155-159	13,2	5шт/2,7(4)+2,6
БрАЖ	55	2754	48,7	1шт
БрАЖ	55	2722	48	1шт
БрАЖ	55	2712	47,3	1шт
БрАЖ	55	2514	44,2	1шт
БрАЖ	55	1445	26,1	1шт
БрАЖ	55	1264	23	1шт
БрАЖ	55	1000↑	19,2	1шт
БрАЖ	55	890	16,7	1шт
БрАЖ	55	402	7,6	1шт

БрАЖ	55	393	7	1 шт
БрАЖ	55	323	5,6	1 шт
БрАЖ	57	154-161	15,6	5 шт/3,2(2)+3,1(2)+3,0
БрАЖ(3Л)	60	500↑	67,8	6 шт×11,3 кг
БрАЖ(3Л)	60	500↑	67,2	6 шт×11,2 кг
БрАЖ	60	3000	64,3	1 шт[63,3]
БрАЖ	60	3000	63,8	1 шт[62,8]
БрАЖ(3Л)	60	500↑	55,5	5 шт×11,1 кг
БрАЖ	60	800↑	52,8	3 шт×17,6 кг
БрАЖ(3Л)	60	500↑	34,2	3 шт×11,4 кг
БрАЖ(3Л)	60	500↑	34,2	3 шт×11,4 кг
БрАЖ(БЧ)	60	1510	31,3	1 шт
БрАЖ(БЧ)	60	1375	28,4	1 шт
БрАЖ*	60	1332	28,1	1 шт
БрАЖ	60	куски 165-256	23	5 шт/5,4+4,8(2)+4,2(q)+3,8
БрАЖ	60	1255	25,2	1 шт
БрАЖ(3Л)	60	500↑	23	2 шт×11,5 кг
БрАЖ(БЧ)	60	1002	20,8	1 шт
БрАЖ(3Л)	60	500↑	11,6	1 шт
БрАЖ	60	130↓	8,4	3 шт×2,8 кг
БрАЖ	60	393	8,2	1 шт
БрАЖ	60	378	8	1 шт
БрАЖ	60	281	5,9	1 шт
БрАЖ	60	264	5,6	1 шт
БрАЖ	60	250	5,6	1 шт
БрАЖ	60	250	5,4	1 шт
БрАЖ	60	136	2,9	1 шт №1
БрАЖ	60	136	2,9	1 шт №2
БрАЖ	65	1000↑	104	4 шт×26,0
БрАЖ	65	1000↑	79,5	3 шт×26,5
БрАЖ	65	≈300	37,5	5 шт×7,5 кг
БрАЖ	65	≈300	37	5 шт×7,4 кг
БрАЖ	65	193-254	28	5 шт/6,4+6,0+5,8+5,0+4,8

БрАЖ	65	1000↑	26,3	1 шт
БрАЖ	65	153-185	21,4	5шт/4,6+4,4(2)+ 4,2+3,8
БрАЖ	65	200	19,4	4шт×4,8кг
БрАЖ	65	503	13,2	1 шт
БрАЖ	65	448	12	1 шт
БрАЖ	65	313	8,2	1 шт
БрАЖ	65	311	8,2	1 шт
БрАЖ	65	311	8,1	1 шт
БрАЖ	65	282	7,5	1 шт
БрАЖ	65	195	5,1	1 шт
БрАЖ	65	188	4,8	1 шт
БрАЖ	65	89	2,2	1 шт
БрАЖ	70	1995	56,2	1 шт
БрАЖ*ч	70	полезной761	22,9	1 шт
БрАЖ	70	770	22,3	1 шт
БрАЖ	70	591	16,9	1 шт
БрАЖ	70	560	15,8	1 шт
БрАЖ	70	380	11	1 шт
БрАЖ	70	298	8,6	1 шт
БрАЖ	70	272	8,1	1 шт
БрАЖ	70	265	8	1 шт
БрАЖ	70	231	7	1 шт
БрАЖ	70	242	6,8	1 шт
БрАЖ	70	240	6,8	1 шт
БрАЖ	70	≈240	6,8	1 шт
БрАЖ	70	полезной228	6,8	1 шт
БрАЖ	70	226	6,6	1 шт
БрАЖ	70	210	6	1 шт
БрАЖ	70	186	5,2	1 шт
БрАЖ	70	183	5,2	1 шт
БрАЖ	70	134	4,2	1 шт
БрАЖ	70	146	4,1	1 шт
БрАЖ	70	113	3,4	1 шт
БрАЖ	70	110	3,4	1 шт
БрАЖ	70	109	3,2	1 шт
БрАЖ	70	108	3,2	1 шт
БрАЖ	70	108	3,2	1 шт

БрАЖ	70	106	3,2	1 шт
БрАЖ	70	106	3,2	1 шт
БрАЖ	70	101	3,1	1 шт
БрАЖ	70	100	3	1 шт
БрАЖ	75	800↑	82,8	3 шт×27,6 кг
БрАЖ	75	800↑	54,8	2 шт×27,4 кг
БрАЖ	75	800↑	54	2 шт×27,0 кг
БрАЖ	75	924	30,4	1 шт
БрАЖ	75	800↑	27,4	1 шт
БрАЖ	75	800↑	27,2	1 шт
БрАЖ	75	800↑	26,8	1 шт№1
БрАЖ	75	800↑	26,8	1 шт№2
БрАЖ	75	594	19,8	1 шт
БрАЖ	75	463	15,4	1 шт
БрАЖ	75	395	12,8	1 шт
БрАЖ	75	388	12,8	1 шт
БрАЖ	75	368	12,6	1 шт
БрАЖ	75	367	12,6	1 шт
БрАЖ	75	297	9,9	1 шт
БрАЖ	80	1000↑	119,7	3 шт×39,9 кг
БрАЖ	80	1000↑	118,5	3 шт×39,5 кг
БрАЖ	80	1000↑	79,4	2 шт×39,7 кг
БрАЖ	80	1000↑	79,4	2 шт×39,7 кг
БрАЖ	80	1000↑	78,6	2 шт×39,3 кг
БрАЖ	80	2058	78,2	1 шт
БрАЖ	80	1533	58,1	1 шт
БрАЖ	80	1508	57,5	1 шт
БрАЖ	80	1000↑	40,1	1 шт
БрАЖ	80	396	15,8	1 шт
БрАЖ	80	391	15,6	1 шт
БрАЖ	80	390	15,6	1 шт
БрАЖ	80	391	15,4	1 шт
БрАЖ	80	390	15,3	1 шт
БрАЖ	80	365	14,6	1 шт
БрАЖ*	80	303	13	1 шт
БрАЖ	80	290	10,8	1 шт
БрАЖ	80	полезной 278	10,6	1 шт
БрАЖ	80	244	9,6	1 шт

БрАЖ	80	245	9,2	1 шт
БрАЖ	80	238	9	1 шт
БрАЖ	80	221	8,8	1 шт
БрАЖ	80	полезной210	8,8	1 шт
БрАЖ	80	полезной215	8,6	1 шт
БрАЖ	80	218	8,2	1 шт
БрАЖ	80	213	8,1	1 шт
БрАЖ	80	≈200	7,5	1 шт
БрАЖ	80	190	7,4	1 шт
БрАЖ	80	133	5,4	1 шт
БрАЖ	80	полезной38	1,4	1 шт
БрАЖ	85	1000↑	45,6	1 шт
БрАЖ	85	1000↑	45,5	1 шт
БрАЖ	85	1000↑	45,4	1 шт№1
БрАЖ	85	1000↑	45,3	1 шт№1
БрАЖ	85	1000↑	45,3	1 шт№2
БрАЖ	85	1000↑	45,2	1 шт
БрАЖ	85	1000↑	45,1	1 шт
БрАЖ	85	1000↑	44,9	1 шт№1
БрАЖ	85	1000↑	44,9	1 шт№2
БрАЖ	85	1000↑	44,9	1 шт№3
БрАЖ	85	105	4,9	1 шт
БрАЖ	90	1075	50,3	1 шт
БрАЖ	90	1004	47,2	1 шт[47,1]
БрАЖ	90	585	27,4	1 шт
БрАЖ	90	477	22,7	1 шт
БрАЖ	90	482	22,6	1 шт
БрАЖ	90	480	22,6	1 шт
БрАЖ	90	495	23,1	1 шт
БрАЖ	90	350	16,2	1 шт
БрАЖ	90	335	15,6	1 шт
БрАЖ	90	270	12,7	1 шт
БрАЖ	90	252	11,8	1 шт
БрАЖ	90	244	11,5	1 шт
БрАЖ	90	159	7,6	1 шт
БрАЖ	90	140	7,6	1 шт
БрАЖ	90	полезной110	5,6	1 шт

БрАЖ	95	800↑	45	1 шт №1/поддон
БрАЖ	95	800↑	45	1 шт №2/поддон
БрАЖ	95	800↑	45	1 шт №3/поддон
БрАЖ	95	800↑	44,6	1 шт/поддон
БрАЖ	95	800↑	44,4	1 шт №1/поддон
БрАЖ	95	800↑	44,4	1 шт №2/поддон
БрАЖ	95	800↑	44	1 шт №1/поддон
БрАЖ	95	800↑	44	1 шт №2/поддон
БрАЖ	95	800↑	43,6	1 шт №1/поддон
БрАЖ	95	800↑	43,6	1 шт №2/поддон
БрАЖ	95	800↑	43,4	1 шт
БрАЖ	95	603	33,6	1 шт
БрАЖ	95	800↑	30,2	1 шт
БрАЖ	95	496	27,6	1 шт
БрАЖ	95	160	9	1 шт
БрАЖ	95	162	8,8	1 шт
БрАЖ	95	полезной 156	8,8	1 шт
БрАЖ	95	161	8,6	1 шт
БрАЖ	95	160	8,6	1 шт
БрАЖ	95	159	8,6	1 шт
БрАЖ	100	1147	67,3	1 шт
БрАЖ	100	1093	65,1	1 шт
БрАЖ	100	1095	64,9	1 шт
БрАЖ	100	1091	64,6	1 шт
БрАЖ	100	800↑	49,8	1 шт
БрАЖ	100	800↑	49,6	1 шт
БрАЖ	100	800↑	49,2	1 шт
БрАЖ	100	800↑	48,4	1 шт/поддон
БрАЖ	100	373	22,3	1 шт
БрАЖ	100	345	20,2	1 шт

БрАЖ	100	343	20	1 шт
БрАЖ	100	306	17,9	1 шт
БрАЖ	100	294	17,8	1 шт
БрАЖ	100	300	17,6	1 шт
БрАЖ	100	297	17,5	1 шт
БрАЖ	100	294	17,4	1 шт
БрАЖ	100	289	17,4	1 шт
БрАЖ	100	294	17,2	1 шт
БрАЖ	100	280	16,6	1 шт
БрАЖ	100	полезной 277	16,6	1 шт
БрАЖ	100	282	16,2	1 шт
БрАЖ	100	266	15,6	1 шт
БрАЖ	100	полезной 237	14,6	1 шт
БрАЖ	100	полезной 160	10,8	1 шт
БрАЖ	100	168	9,8	1 шт
БрАЖ	100	165	9,8	1 шт
БрАЖ	100	115	6,8	1 шт
БрАЖ	100	104	6,2	1 шт
БрАЖ	100	92	5,4	1 шт
БрАЖ	100	88	5,2	1 шт
БрАЖ	100	88	5	1 шт
БрАЖ	100	86	5	1 шт
БрАЖ	100	86	5	1 шт
БрАЖ	100	85	5	1 шт
БрАЖ	100	77	4,4	1 шт
БрАЖ	100	69	4	1 шт
БрАЖ	100	64	3,8	1 шт
БрАЖ	110	808	57,6	1 шт
БрАЖ	110	407	30,4	1 шт
БрАЖ	110	404	30,4	1 шт
БрАЖ	110	407	29,1	1 шт
БрАЖ	110	412	28,5	1 шт
БрАЖ	110	406	28,4	1 шт
БрАЖ	110	402	28,4	1 шт
БрАЖ	110	410	28,3	1 шт
БрАЖ	110	400	28,1	1 шт
БрАЖ	110	400	27,9	1 шт
БрАЖ	110	292	20,9	1 шт

БрАЖ	110	162	11,4	1шт
БрАЖ	110	139	10,3	1шт
БрАЖ	110	127	9	1шт
БрАЖ	110	полезной12	1	1шт
БрАЖ	120	1000↑	88,6	1шт
БрАЖ*Q	120	479	41,6	1шт
БрАЖ	120	406	36,1	1шт
БрАЖ	120	400	34,1	1шт
БрАЖ	120	403	34	1шт
БрАЖ	120	397	34	1шт
БрАЖQ	120	384	33,5	1шт
БрАЖ	120	340	29,2	1шт
БрАЖ	120	320	26,9	1шт
БрАЖ	120	295	25,2	1шт
БрАЖ	120	277	25	1шт
БрАЖ	120	полезной274	23,8	1шт
БрАЖ	120	267	22,9	1шт
БрАЖ	120	259	22,2	1шт
БрАЖ	120	258	22,2	1шт
БрАЖQ	120	204	18,4	1шт
БрАЖQ	120	205	17,9	1шт
БрАЖQ	120	200	17,3	1шт
БрАЖQ	120	200	17,2	1шт
БрАЖ	130	799	83	1шт
БрАЖ*Q	130	105(1),≈117(5)	72,2	6шт
БрАЖ	130	493	49,3	1шт
БрАЖ	130	242	24,8	1шт
БрАЖ	130	244	24,3	1шт
БрАЖ	130	199	20,6	1шт
БрАЖ	130	200	19,6	1шт
БрАЖ	130	125	13	1шт
БрАЖ	130	120	12,3	1шт
БрАЖ	130	118	12,2	1шт
БрАЖ	130	117	12,2	1шт
БрАЖ	130	114	12,1	1шт
БрАЖ	140	800↑	97,4	1шт "№2"
БрАЖ	140	800↑	97,4	1шт "№6"
БрАЖ*q	140	695	83,8	1шт

БрАЖ	140	596	71,3	1шт
БрАЖ	140	476	57,1	1шт
БрАЖ*Q	140	200	24,2	1шт
БрАЖ*Q	140	188	22,4	1шт
БрАЖ	140	155	17,7	1шт
БрАЖ	150	800↑	112,6	1шт[112,2]
БрАЖ	150	800↑	112,1	1шт[111,6]
БрАЖ	150	800↑	111,6	1шт[111,4]
БрАЖ	150	800↑	110,9	1шт[110,6]
БрАЖ*Q	150	495	68,5	1шт
БрАЖ*q	150	509	66,9	1шт
БрАЖ	150	465	60,6	1шт
БрАЖ	150	460	59,9	1шт
БрАЖ	150	432	57,4	1шт
БрАЖ*Q	150	305	41,4	1шт
БрАЖ	150	271	35,6	1шт
БрАЖ*q	150	248	34,1	1шт[33,8]
БрАЖ*q	150	243	33,8	1шт[33,6]
БрАЖ	150	200	27,5	1шт
БрАЖ	150	190	26,3	1шт
БрАЖ	150	145	20	1шт
БрАЖ	150	150	19,8	1шт
БрАЖ	150	139	18,2	1шт
БрАЖ	150	138	18,2	1шт
БрАЖ	160	800↑	126,8	1шт"№4"
БрАЖ	160	800↑	125,6	1шт"№8"
БрАЖ	160	616	97	1шт
БрАЖ*Q	160	78↓	62,7	5шт
БрАЖ	160	320	50,7	1шт
БрАЖ	160	310	47,5	1шт
БрАЖ	160	297	46,9	1шт
БрАЖ(Мц)	160	94	14,9	1шт
БрАЖ	160	79	12,4	1шт
БрАЖ	160	78	12,4	1шт№1
БрАЖ	160	78	12,4	1шт№2
БрАЖ	160	78	12,3	1шт№1
БрАЖ	160	76	12,3	1шт№2

БрАЖ	160	75	12,1	1 шт
БрАЖ	160(163)	946	155,1	1 шт
БрАЖ	160(163)	633	97,2	1 шт
БрАЖ	170	1515	258	1 шт[257,1]"№1"
БрАЖ	170	1520	258	1 шт[256,9]"№2"
БрАЖ	170	500↑	89,7	1 шт
БрАЖ	170	500↑	89,7	1 шт
БрАЖ	170	500↑	89,4	1 шт
БрАЖ	170	500↑	89	1 шт
БрАЖ	170	233	40,6	1 шт
БрАЖ	180	1516	287,1	1 шт[286,5]"№1"
БрАЖ	180	1518	282,9	1 шт[282,4]"№2"
БрАЖ	180	700↑	138,6	1 шт[138,4]
БрАЖ	180	700↑	138,4	1 шт[138]
БрАЖ	180	700↑	138,2	1 шт[138]
БрАЖ	180	273	53,7	1 шт
БрАЖ	180	135	27,3	1 шт
БрАЖ	190	1021	217,6	1 шт[216,2]"№1"
БрАЖ	190	1015	214,4	1 шт[213,1]"№2"
БрАЖ	190	800↑	178,8	1 шт
БрАЖ	190	800↑	176,8	1 шт
БрАЖ	190	296	64,8	1 шт
БрАЖ	200	535	131,1	1 шт
БрАЖ	200	530	125,4	1 шт
БрАЖ	200	500↑	123,2	1 шт
БрАЖ	200	451	109,6	1 шт
БрАЖ*г	200	334	82,4	1 шт
БрАЖ	200	257	61,4	1 шт
БрАЖ	200	200	48,8	1 шт
БрАЖ	200	полезной 180	47,5	1 шт

БрАЖ*	200×20*	467*	109	1 шт
БрАЖ	210	1021	269,5	1 шт[269,0]"№2"
БрАЖ	210	1022	268,5	1 шт[268,1]"№1"
БрАЖ	210	500↑	137,9	1 шт
БрАЖ	210	500↑	136,5	1 шт
БрАЖ	210	318	87,4	1 шт
БрАЖ	210	302	81,3	1 шт
БрАЖ	220	1020	288,1	1 шт"№1"
БрАЖ	220	1017	287,6	1 шт[287,5]"№2"
БрАЖ	220	903	254,2	1 шт
БрАЖ	230	500↑	164,4	1 шт
БрАЖ	230	350	112,7	1 шт
БрАЖ	240	212	74,3	1 шт
БрАЖ	240	169	60	1 шт
БрАЖ	250	500↑	193,3	1 шт
БрАЖ	250	500↑	193,2	1 шт
БрАЖ	250	300	117,6	1 шт"№2"
БрАЖ	250	300	117,4	1 шт"№1"
БрАЖ	250	296	112	1 шт
БрАЖ	260	345	143,3	1 шт"№7"
БрАЖ	270	509	225	1 шт
БрАЖ	300	500↑	279,3	1 шт
БрАЖ	300	500↑	278,8	1 шт

БрАЖН	75	120	4	1 шт
БрАЖН	100	342	19,9	1 шт