

[Купить прутки БрБ2](#)

Марка	Диаметр	Длина	Вес
БрБ2	5	3000	16,7
БрБ2	5	3000	12,4
БрБ2	5	3000	6,2
БрБ2	5	≈2700-2800	1,2
БрБ2	5	1775	0,3
БрБ2ПТ	5	1675	0,2
БрБ2	6	3000	23,2
БрБ2	6	3000	21,2
БрБ2	6	3000	20,6
БрБ2	6	3000	19,6
БрБ2	6	3000	18,4
БрБ2	6	3000	17,6
БрБ2	6	3000	16,8
БрБ2	6	3000	16,2
БрБ2	6	3000	14,8
БрБ2	6	3000	13,6
БрБ2	6	2570- 2680,2960(1)	12,8
БрБ2	6	3000	11
БрБ2	6	3000	7,5
БрБ2	6	3000	4,2
БрБ2	6,5	≈2665	1,5
БрБ2	7	3000	42,8
БрБ2	7	3000	40,4
БрБ2	7	3000	36,1
БрБ2	7	3000	35
БрБ2	7	3000	28,2
БрБ2	7	≈3000	1,9
БрБ2	7	1000	0,2
БрБ2	7,5	1335	0,6
БрБ2	8	2560-2685	24
БрБ2	8	3000	21,3
БрБ2	8	3000	19,6

БрБ2	8	3000	14,8
БрБ2	8	3000	2,5
БрБ2	8	2690	2,2
БрБ2	8	1485	0,6
БрБ2	8	1404	0,6
БрБ2	8	675	0,2
БрБ2	9	2530–2565	21,2
БрБ2	9	2830↓	5,9
БрБ2	10	3000	27,4
БрБ2	10	3000	25,2
БрБ2	10	3000	25,2
БрБ2	10	3000	23,2
БрБ2	10	3000	21,3
БрБ2	10	3000	9,8
БрБ2	10	1530	1
БрБ2	10	1030	0,7
БрБ2	10	518	0,3
БрБ2	11	2450	1,9
БрБ2	12	3000	92,8
БрБ2	12	3000	64,6
БрБ2	12	1788	1,7
БрБ2	12	225	0,2
БрБ2	12	75	0,1
БрБ2М	12	1200(2), 1440(1)	3,6
БрБ2	14	1815-2880	86,2
БрБ2	14	1376-2577	36,5
БрБ2	16	1555-2100	111,2
БрБ2	16	838,905,1315 1837	39,6
БрБ2	16	653	1,1
БрБ2	16	345	0,6

БрБ2	18	1460-1847	155
БрБ2	18	2705	5,7
БрБ2	18	742	1,6
БрБ2	18	503	1,2
БрБ2М	18	705,850-1040	7,2
БрБ2	20	1580-2308	26
БрБ2	20	1640-1995	30,2
БрБ2	20	1834-2004	19,6
БрБ2	20	1715-1745	18,1
БрБ2	20	995, 1994	8
БрБ2	20	511-714	8
БрБ2	20	420-440	6,6
БрБ2	20	485-580	4,2
БрБ2	20	355-403	4
БрБ2	20	полезная95	0,2
БрБ2	22	1660↓	26
БрБ2	22	1610↓	20
БрБ2	22	1851	5,8
БрБ2	22	1747	5,5
БрБ2	22	1615	5,1
БрБ2	22	1493	4,7
БрБ2	22	1495	4,6
БрБ2	22	1345	4,2
БрБ2	22	198(2), 245	2

БрБ2	25	1060, 1400- ≈3220	59,3
БрБ2	25	1733	7
БрБ2	25	1302	5,2
БрБ2	25	753	3
БрБ2	25	248	2
БрБ2	25	395	1,6
БрБ2	28	2765	14
БрБ2	28	2730	13,7
БрБ2	28	2614	13,4
БрБ2	28	2465	12,6
БрБ2	28	2410	12,3
БрБ2	28	2214	11,2
БрБ2	28	1710	8,7
БрБ2	30	2208-2555	167
БрБ2	30	2145-2525	142
БрБ2	30	2349	13,7
БрБ2	30	1568	9,2
БрБ2	30	1493	8,7
БрБ2	32	2535	17
БрБ2	32	2500	16,6
БрБ2	32	2396	16
БрБ2	32	2437	15,6
БрБ2	32	2340	15,4
БрБ2	32	933	6,2
БрБ2	32	610	4,1
БрБ2	35	ИНВ	181
БрБ2	35	2478	19,6
БрБ2	35	2430	19,2
БрБ2	35	2389	18,9
БрБ2	35	2364	18,7
БрБ2	35	2277	18
БрБ2	35	2182	17,2
БрБ2	35	2180	17,2
БрБ2	35	2174	17,2
БрБ2	35	2156	17,1

БрБ2	35	2145	17
БрБ2	35	2045	16,2
БрБ2	35	2028	16
БрБ2	35	1946	15,4
БрБ2	35	1544	12,4
БрБ2	35	1465	11,6
БрБ2	35	1395	11,2
БрБ2	35	1140	9,1
БрБ2	40	ИНВ	165
БрБ2	40	2555	26,4
БрБ2	40	2182	22,6
БрБ2	40	1535	15,9
БрБ2	40	1095	11,4
БрБ2	40	518	5,4
БрБ2*	42*	2112	22,8
БрБ2	42	2060	22,4
БрБ2*	42*	523	5,6
БрБ2	45	1993	25,5
БрБ2	45	1943	24,7
БрБ2	45	1926	24,5
БрБ2	45	1909	24,3
БрБ2	45	1898	24,2
БрБ2	45	992	12,7
БрБ2	45	945	12
БрБ2	45	401	5,2
БрБ2	50	2007	31,6
БрБ2	50	1871	29,6
БрБ2	50	1507	23,8
БрБ2	50	1495	23,4
БрБ2	50	1140	18,2
БрБ2	50	896	14,2
БрБ2	50	819	13
БрБ2	60	2394	54,8
БрБ2	60	1834	41
БрБ2	60	2219	49,4
БрБ2	60	1675	37,8
БрБ2	60	1650	37,2
БрБ2	60	1448	33,2

БрБ2	60	1284	29
БрБ2	60	1102	25,2
БрБ2	60	1097	24,8
БрБ2	60	1095	24,8
БрБ2	60	1093	24,6
БрБ2	60	862	19,7
БрБ2	60	437	9,9
БрБ2	60	419	9,5
БрБ2	60	412	9,3
БрБ2	60	386	8,8
БрБ2	70	1107	35,1
БрБ2	70	978	30,9
БрБ2	70	198	6,1
БрБ2	80	2015	82,6
БрБ2	80	1934	79
БрБ2	80	1788	73,4
БрБ2	80	1760	72
БрБ2	80	1201	50
БрБ2	80	1151	46
БрБ2	80	885	37,2
БрБ2	80	780	32
БрБ2	80	624	25,6
БрБ2	80	420	17,6
БрБ2	80	405	16,4
БрБ2	80	366	14,8
БрБ2	80	300	12,2
БрБ2	80	272	11,2
БрБ2	80	полезной242	10,6
БрБ2	80	250	10,5
БрБ2	80	249	10,4
БрБ2	80	245	10,3
БрБ2	90	484	25,1
БрБ2	90	269	13,9
БрБ2	100	530	33,9
БрБ2	100	515	32
БрБ2	100	196	12,7
БрБ2	100	100	6,4

БрБ2	120	полезная46	4,4
------	-----	------------	-----